Fehlerbehebung - WATTS[®] Vision[®]

Stand: 01.04.2025

P	r. Serie	Gerät	Symptom	Abhilfe (Schrittweises Vorgehen; falls keine Besserung durch 1. Maßnahme eintritt, dann erst 2. Maßnahme durchführen usw.).
C	10 ALLE	Zentraleinheit BT-CT02 RF WiFi	Verbindungsprobleme jeglicher Art	Sofern bei Ihrer Zentraleinheit Verbindungsprobleme auftreten, empfiehlt sich grundsätzlich ein einfacher Neustart des Systems. Schalten Sie dazu die Zentraleinheit AUS / EIN (Schalter auf Geräterückseite). Sofern das nach einer kurzen Wartezeit von einigen Minuten keine Abhilfe bringt, sind für nachfolgend beschriebene Symptome jeweils Schritt für Schritt Maßnahmen zur Behebung aufgeführt.
c	20 ALLE	Zentraleinheit BT-CT02 RF WiFi	keine Verbindung Zentraleinheit mit der App	1. Überprüfen Sie, welche Version des WiFi Moduls die Zentraleinheit aufweist. Diese Information finden Sie unter [Menü] > [WiFi]. In der rechten unteren Ecke des Bildschirm sind zwei 4-stellige Ziffern: die aktuellste Version lautet: 310C 02.30 oder 02.48. [ggf. auch 0404 04.02 oder 04.03] Falls die Angaben abweichen, empfiehlt sich ein Update. Dazu benötigen Sie die beiden aktuellsten WiFi Dateien "wifi.ini" sowie "wifi.hex". Diese sowie Hinweise zum Update erhalten Sie unter (Siehe **)
c	30 ALLE	Zentraleinheit BT-CT02 RF WiFi	Keine Verbindung zum WiFi Netzwerk. Status 0/2. (<u>Erste Stufe</u> zur Fehlerbehebung)	 Überprüfen Sie, ob die Zentraleinheit mit der aktuellsten Software läuft (derzeit Version 3.06 bei Zentraleinheiten mit resistivem Touchscreen mit Kunststoffoberfläche bzw. Version 3.09 bei kapazitivem Touchscreen mit Glasoberfläche). Falls die Versionsnummer kleiner ist, aktualisieren Sie die Software.** Stellen Sie sicher, dass der WiFi Router das 2,4 GHz Band unterstützt. Nutzen Sie bitte die WPA2 Verschlüsselung am WiFi Router. Alternativ wird auch eine WEP 140 oder WEP 40 Verschlüsslung unterstützt. Sicherstellen, dass die WiFi Router Einstellungen das Hinzufügen von neuen WiFi Geräten erlaubt. Prüfen Sie, ob Hindernisse (Wände, Decken, metallische Flächen wie Heizkörper, metallisch bedampfte Spiegel, Rohrleitungen, Kabel, Elektro-Großgeräte wie Kühlschrank, Fernseher, etc.) bzw. Störquellen (Mikrowellengerät, andere WiFi oder Funk-Einrichtungen, etc.) die direkte WiFi Verbindung erschweren bzw. verhindern. Entfernen Sie dies oder platzieren Sie die Zentraleinheit an günstigerer Stelle. Verringern Sie ggf. den Abstand zwischen Zentraleinheit und WiFi Router. Installieren Sie ggf. einen WiFi-Repeater, um Hindernisse zu umgehen bzw. die Reichweite der Verbindung zu vergrößern. Überprüfen der WiFi Verbindung mit einem anderen WiFi Gerät. Öffentliche Netzwerke sind nicht zulässig, ebenso Netzwerke, bei welchen eine Registrierung über eine Website erforderlich ist. Im 2,4 GHz Band werden lediglich die Kanäle 1 bis 11 unterstützt. Die empfohlene Verschlüsselung WPA2. WPA-Auto oder WPA-Mischmodus, die ggf. auf dem WiFi-Router konfiguriert sind, werden nicht unterstützt (Bitte nutzen Sie eine WPA2 Verschlüsselung auf dem Router). Schalten Sie die Zentraleinheit AUS / EIN (Schalter auf Geräterückseite). Warten Sie mindestens 1 Minute. Danach: [Suche Netzwerk]. Wird das gewünschte WiFi Netzwerk nicht angezeigt, die Suche bis zu 3x wiederholen. Wird das Netzwerk nicht erkannt >> weiter mit 8.
c	40 ALLE	Zentraleinheit BT-CTO2 RF WiFi	Keine Verbindung zum WiFi Netzwerk. Status 0/2. (<u>Zweite Stufe</u> zur Fehlerbehebung)	 8. Führen Sie einen WiFi Reset durch: [Menu] >> [Installation Menu] >> [WiFi Einstellungen] >> [Reset]: Es startet ein Countdown währenddessen die Einstellungen zurückgesetzt werden. 9. Nach dem Reset: [Suche Netzwerk]. Wird das gewünschte WiFi Netzwerk nicht angezeigt, die Suche bis zu 3-mal wiederholen. Wird Netzwerk nicht erkannt >> weiter mit 10. 10. [Manuell]: manuelle Eingabe des Netzwerknamens. Verschlüsselung wählen. Eingabe Netzwerk Passwort. 11. Schalten Sie die Zentraleinheit AUS. Schalten Sie den WiFi-Router AUS/EIN. Warten Sie bis der WiFi-Router wieder gestartet ist und vollständig zur Verfügung steht. Warten Sie eine weitere Minute. Schalten Sie die Zentraleinheit danach wieder EIN. Danach: [Suche Netzwerk].
c	50 ALLE	Zentraleinheit BT-CT02 RF WiFi	Keine Verbindung zum WiFi Netzwerk. Status 0/2. (<u>Dritte Stufe</u> zur Fehlerbehebung)	 Wechseln Sie am WiFi-Router den Kanal. Danach: [Suche Netzwerk]. Überprüfen der WiFi Verbindung mit einem anderen WiFi Gerät. Öffentliche Netzwerke sind nicht zulässig, ebenso Netzwerke, bei welchen eine Registrierung über eine Website erforderlich ist. Im 2,4 GHz Band werden lediglich die Kanäle 1 bis 11 unterstützt. Empfohlene Verschlüsselung WPA2. WPA-Auto oder WPA-Mischmodus, die ggf. auf dem WiFi-Router konfiguriert sind, werden nicht unterstützt (Bitte nutzen Sie eine WPA2 Verschlüsselung auf dem Router). Update WiFi Software: Formatieren Sie eine Micro SD-Karte (max. 16 GB) in FAT32 und speichern Sie die Dateien wifi.ini und wifi.hex auf dieser (diese Dateien sind Teil des Software Updates, welches unter www.wattswater.de verfügbar ist). Setzen Sie die Micro SD-Karte in die Zentraleinheit ein und schalten Sie diese AUS (Schiebeschalter on/off auf Rückseite des Geräts). Warten Sie mindestens 1 Minute, schalten Sie die Zentraleinheit wieder EIN und überprüfen Sie, ob das WiFi-Symbol wiederhergestellt bzw. der graue Rahmen vorhanden ist. Warten Sie eine weitere Minute, bevor Sie die Micro SD-Karte wieder entfernen. Den WiFi-Router auf Werkseinstellungen zurücksetzen und das vorhergehende Prozedere ab 8. wiederholen. Durch den Reset des WiFi Routers werden ggf. Einstellungen zurückgesetzt, welche eine Verbindung der Zentraleinheit mit dem WiFi Router verhindern/blockieren.

Nr.	Serie	Gerät	Symptom	Abhilfe (Schrittweises Vorgehen; falls keine Besserung durch 1. Maßnahme eintritt, dann erst 2. Maßnahme durchführen usw.).
		Zentraleinheit BT-CT02 RF WiFi	Keine Verbindung zum Server. Status 1/2.	HINWEIS: Beachten Sie bei Verbindungsproblemen, dass die Zentraleinheit den WiFi-Router HTTP-Port 80 für die Kommunikation verwendet. Dieser Port darf nicht blockiert oder geschlossen sein.
				Stellen Sie bitte sicher, dass die IP Adresse 37.187.133.125 des Watts Vision [®] Servers nicht geblockt ist. Eine Blockade/Sperrung kann unter Umständen am WiFi-Router vorliegen. Heben Sie die Sperre auf. Gegebenenfalls hat der Internet Provider Ihres Anschlusses diese IP Adresse geblockt. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit Ihrem Provider in Verbindung, um die Sperre aufheben zu lassen.
				1. Überprüfen, ob die aktuellste Software auf der Zentraleinheit installiert ist (Stand 13.12.2019: Software Version 3.05). Software Updates verfügbar unter www.wattswater.de.
				2. Fordern Sie einen Paarungs-Schlüssel an. Diesen erhalten Sie über die App, über www.wattswater.de oder direkt über die Website http://smarthome.wattselectronics.com.
060	ALLE			3. Schalten Sie die Zentraleinheit AUS / EIN.
				4. Warten Sie bitte, bis eine WiFi Verbindung besteht (Status 1/2) und eine gültige IP Adresse angezeigt ist. Dann bitte eine weitere Minute warten.
				5. Geben Sie den neuen Paarungs-Schlüssel ein und warten Sie danach min. 30 Sekunden.
				6. Überprüfen Sie den WiFi Status (sollte 2/2 sein). Dazu den Bildschirm aktualisieren.
				7. Falls Status auf 1/2 bleibt, überprüfen Sie die WiFi Verbindung zum Router.
				8. Falls Status auf 0/2 bleibt, führen Sie die Schritte unter Symptom "Keine Verbindung zum WiFi Netzwerk. Status 0/2." durch.
			Keine WiFi Funktion. (Das WiFi Symbol ist nicht von einem grauen Rahmen umgeben)	1. Prüfen Sie, ob Ihre Zentraleinheit WiFi unterstützt.
		Zentraleinheit BT-CTO2 RF WiFi		2. Formatieren Sie eine Micro SD-Karte (max. 16 GB) in FAT32 und legen Sie die Dateien wifi.ini und wifi.hex auf die SD-Karte. (diese Dateien sind Teil des Software Updates, welches unter www.wattswater.de verfügbar ist).
070	ALLE			3. Setzen Sie die Micro SD-Karte (max. 16 GB) ein und schalten Sie die Zentraleinheit AUS (Schalter auf Geräterückseite).
				4. Schalten Sie die Zentraleinheit wieder ein. Warten Sie 1-2 Minuten und überprüfen Sie danach, ob das WiFi-Symbol wiederhergestellt bzw. der graue Rahmen vorhanden ist.
				Warten Sie eine weitere Minute, bevor Sie die Micro SD-Karte (max. 16 GB) wieder entfernen.
		Zentraleinheit BT-CTO2 RF WiFi und andere Geräte (Funk-Empfänger oder Funk-Thermostat)		1. Überprüfen der Spannungsversorgung oder der Batterien am Empfänger.
			Fables Fuels the strength of the fables of the strength of the	2. Verändern Sie den Sollwert am Funk-Thermostat oder drücken Sie eine Taste des Geräts.
080	ALLE		die auf der Zentraleinheit angezeigt werden.	3. Schalten sie die Zentraleinheit AUS/EIN.
			Alarm am Empfänger.	4. Gerät neu installieren: Löschen Sie das Gerät an der Zentraleinheit, setzen Sie das Gerät zurück (beachten Sie hierzu bitte die Anleitung des Geräts), führen Sie die Funk-Paarung neu durch.
				5. Beachten Sie bei Verbindungsproblemen, dass die Zentraleinheit den HTTP-Port 80 für die Kommunikation verwendet.
090	ALLE	Zentraleinheit BT-CT02 RF WiFi	Keine E-Mail zum Erstellen eines Kontos oder zum	1. Überprüfen Sie Ihren E-Mail Spam Ordner
		und App (Smartphone oder Tablet/PC).	verbinden einer Zentraleinheit erhalten.	2. Verwenden Sie Ihre persönliche Mailbox oder jede Art von privaten Servern anstelle von Unternehmens-Server. 1. WiFi-Verbindung an der Zentraleinheit prüfen. Status 7/2 ist erforderlich
100	ALLE	Zentraleinheit BT-CT02 RF WiFi	Räume erscheinen nicht in der App.	2. Vergewissern Sie sich. ob die aktuellste Software auf der Zentraleinheit installiert ist. Software Updates verfügbar unter www.wattswater.de
	-	und App (Smartphone oder Tablet/PC).		3. Stellen Sie sicher. dass Sie die aktuellste Version der App auf Ihrem Smartphone/Tablet verwenden.
		Zentraleinheit BT-CTO2 RF WiFi und andere Geräte (Funk-Empfänger oder Funk-Thermostat)	Fehler bei der Funk-Zuordnung (Paarung) eines Geräts mit der Zentraleinheit	1. Kompatibilität prüfen: Es sind nur WATTS Vision Geräte kompatibel.
	ALLE			2. Kompatibilität der Konfiguration prüfen: Bei Heizen muss das Temperatur messende Gerät (i.d.R. Funk-Thermostat) zuerst dem Raum in der Zentraleinheit zugeordnet werden.
110				3. Gerät zurücksetzen (Reset).
				4. Überprüfen des Funk-Übertragungsbereichs. Die Geräte dürfen weder zu nahe noch zu weit entfernt von der Zentraleinheit montiert werden. Ein Funk-Repeater kann bei großen Distanzen hilfreich sein.
	02	Funk-Heizkörperregler BT-TH02 RF	Keine oder schlechte Regelung	1. Kompatibilität des Funk-Heizkörperthermostat mit dem Ventil prüfen.
120				2. Bei Nutzung eines Programms vermeiden Sie einen zu großen Unterschied zwischen dem Absenk-Sollwert und Komfort-Sollwert.
				3. Einbauposition überprüfen: Sofern der BT-TH02 RF <u>nicht</u> mit einem Funk-Thermostaten kombiniert ist, muss das Gerät waagrecht eingebaut sein. Bei senkrechtem Einbau <u>muss</u> das Gerät mit einer Zentraleinheit BT-CT02 RF <u>und</u> einem Funk-Thermostaten kombiniert werden. Die Erfassung der Raumtemperatur erfolgt dabei durch den Funk-Thermostaten.
130	02	Funk-Heizkörperregler BT-TH02 RF	Alarm am Wärmeerzeuger	An mindestens einem Funk-Heizkörperthermostat die Bypass-Funktion aktivieren.

Nr	. Seri	e Gerät	Symptom	Abhilfe (Schrittweises Vorgehen; falls keine Besserung durch 1. Maßnahme eintritt, dann erst 2. Maßnahme durchführen usw.).
14	0 ALLI	Zentraleinheit BT-CTO2 RF WiFi und andere Geräte (Funk-Empfänger oder Funk-Thermostat)	Nach einem Software Update an der Zentraleinheit kommunizieren einige Geräte nicht mehr mit dieser	Überprüfen, ob Sonderzeichen oder Umlaute bei der Benennung der Zonen/Räume oder der Geräte verwendet werden. Beim Update von Zentraleinheiten mit werkseitig installierter Softwareversion niedriger 3.00 auf 3.00 und höher, kann es hierdurch zu Störungen kommen. Abhilfe: Entfernen der Sonderzeichen und Umbenennung der Umlaute (Kueche statt Küche etc.) in den jeweiligen Bezeichnungen.
15	0 02	Funk-Thermostat und andere Geräte (Empfänger, Regelverteiler, Zentraleinheit,)	Im erweiterten Parametermenü sind einige Funktionen nicht mehr verfügbar.	Ursache: Wird ein Funk-Thermostat nicht mit einem Funk-Empfänger BT-FR02 RF gepaart, dann stehen z.B. bei Parameter #20 die beiden Auswahlmöglichkeiten "FLr" und "FLL" nicht mehr zur Verfügung. Abhilfe: Reset im erweiterten Parametermenü durchführen: Parameter #36 "CLr" anwählen und Reset durchführen, indem die Taste (OK) für mehrere Sekunden gedrückt gehalten wird bis das Display umschaltet. ACHTUNG: Durch den Reset wird die Funk-Paarung mit anderen Geräten aufgehoben. Diese muss erneut durchgeführt werden.
16	0 ALLI	Zentraleinheit BT-CTO2 RF WiFi und andere Geräte (Funk-Empfänger oder Funk-Thermostat)	Bei der Zentraleinheit erscheint während der Funk-Initialisierung (Funk-Paarung) die Fehlermeldung "Gerät bereits installiert".	 Prüfen, ob das Gerät versehentlich falsch ausgewählt wurde. Gegebenenfalls kann das Gerät über das Menü "Löschen eines Gerätes" gelöscht und neu zugeordnet werden. Vor der Funk-Paarung eines Empfängers mit einer Zentraleinheit muss aus technischen Gründen zuerst ein Reset am Funk-Empfänger durchgeführt werden. Dazu die RF-Taste am Empfänger ca. 15 Sek. gedrückt halten. Bitte die Hinweise der ieweiligen Bedienungsanleitung beachten.
17	0 ALLI	Repeater und Zentraleinheit	Bei der Zentraleinheit erscheint während der Funk-Initialisierung (Paarung) die Fehlermeldung "Bitte Paarung wiederholen".	Zunächst werden alle Räume/Zonen erstellt und die jeweiligen Geräte mit der Zentraleinheit gepaart. Erst wenn die kpl. Installation abgeschlossen ist, wird der Repeater unter Menüpunkt [Heizung] mit einem beliebigen Raum/Zone gepaart. WICHTIGER HINWEIS: Leider erscheint bei der Zentraleinheit bis Software Version 3.05 die Information, "Bitte Paarung wiederholen". Leuchtet nach dem Paarungs Vorgang am Repeater die LED dauerhaft grün, war die Funk-Paarung trotzdem erfolgreich! Der Repeater ist zudem nicht als Gerät in der Zentraleinheit sichtbar, ist jedoch funktionell. Bei Software Version höher als 3.05 tritt diese Fehlermeldung nicht auf.
18	0 ALLI	Zentraleinheit BT-CTO2 RF WiFi und App (Smartphone oder Tablet/PC).	Die Zentraleinheit erscheint nicht in der App.	1. Schalten Sie die Zentraleinheit AUS und wieder EIN (Schalter auf Geräterückseite). Falls Zentraleinheit nach 5 Minuten nicht verfügbar, weiter mit 2. 2. Fordern Sie einen neuen Paarungsschlüssel an. 3. Schalten Sie die Zentraleinheit AUS und wieder EIN. 4. Warten Sie, bis an der Zentraleinheit eine Wifi Verbindung besteht (Status 1/2) und eine gültige IP Adresse angegeben ist. Warten Sie min. 1 Minute. 5. Geben Sie den neuen Paarungsschlüssel ein und warten Sie min. 30 Sekunden. 6. WiFi-Verbindung an der Zentraleinheit prüfen. Status 2/2 ist erforderlich. Das erfordert eine Aktualisierung (Taste rechts oben drücken). Die Zentraleinheit sollte danach in der App sichtbar sein.
19	0 ALLI	Zentraleinheit BT-CT02 RF WiFi	Der Bildschirm blinkt oder zeigt Streifen bzw. Quadrate.	WICHTIGER HINWEIS: 1. Die Zentraleinheit muss an die Spannungsversorgung angeschlossen sein! Dazu empfiehlt sich die Verwendung eines Mini-USB Kabel mit USB Netzteil (Zubehör). 2. Schalten Sie die Zentraleinheit AUS und wieder EIN (Schalter auf Geräterückseite). Der Bildschirm sollte daraufhin kurz aufblinken. Wiederholen Sie diesen Vorgang 6 mal. Danach sollte der Bildschirm ca. 4 Minuten (ggf. länger) blinken. 3. Warten Sie, bis der reguläre Bildschirm wieder angezeigt wird. Das kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Zentraleinheit ist danach auf die werkseitig ausgelieferte Software zurückgestellt. Der Startbildschirm ist sichtbar. 4. Ein Update auf die neueste Software empfiehlt sich bzw. Sollte durchgeführt werden. Bitte die Angaben und insbesondere die Einschränkungen in der Anleitung zum Software Update beachten.
20	0 ALLI	Zentraleinheit BT-CT02 RF WiFi und App (Smartphone oder Tablet/PC).	Die Fehlermeldung "RF Fehler" gefolgt von "RF Verlust" erscheint an der Zentraleinheit und in der App	Mögliche Ursache 1: der zugeordnete Funk-Thermostat hat schwache bzw. leere Batterien. Abhilfe: Batterien austauschen. Mögliche Ursache 2: am zugeordneten Funk-Empfänger trat der Funkverlust auf. Abhilfe: Gerät kurz stromlos schalten und wieder einschalten.
21	0 ALLI	Zentraleinheit BT-CT02 RF und BT-CT02 RF WiFi	Beim Software Update erscheint an Zentraleinheit der Hinweis "Achtung SD Karte fehlt" obwohl die Karte mit entsprechenden Dateien eingesteckt ist	 Formatieren Sie eine Micro SD-Karte (max. 16 GB) in FAT32 und legen Sie die Dateien wifi.ini und wifi.hex auf die SD-Karte. (diese Dateien sind Teil des Software Updates, welches unter www.wattswater.de verfügbar ist). Setzen Sie die Micro SD-Karte (max. 16 GB) ein und schalten Sie die Zentraleinheit AUS (Schalter auf Geräterückseite). Warten Sie mindestens 1 Minute, schalten Sie die Zentraleinheit wieder ein und überprüfen Sie, ob das WiFi-Symbol wiederhergestellt bzw. der graue Rahmen vorhanden ist. Warten Sie eine weitere Minute, bevor Sie die Micro SD-Karte (max. 16 GB) wieder entfernen. Danach kann der ursprünglichen Vorgang (Software Update) neu gestartet werden.
22	0 ALLI	Funk-Thermostat und andere Geräte (Empfänger, Regelverteiler. Zentraleinheit)	Am digitalen Thermostat lassen sich keine Temperaturen einstellen	Wird ein Funk-Thermostat mit einem Funk-Regelverteiler gepaart und ist dieser mit einem Heizen/Kühlen Modul verbunden, kann am Funk-Thermostat die Zone von der Kühlung ausgeschlossen werden (siehe jeweilige Anleitung). Ist die Anlage im Kühlbetrieb, kann am Thermostat keine Temperaturänderung vorgenommen werden. Der angeschlossene Stellantrieb schließt das Ventil für die Dauer des Kühlbetriebs.

WWATTS

	_			Abhilfe
Nr.	Serie	Gerät	Symptom	(Schrittweises Vorgehen: falls keine Besserung durch 1. Maßnahme eintritt, dann erst 2. Maßnahme durchführen usw.).
230	02	Regelverteiler, Heizen/Kühlen Modul	Nachdem das System zunächst arbeitet, blinkt die LED 8 am Regelverteiler BT-M6Z02-RF grün oder rot. Ebenso blinkt die LED 2 am Heizen/Kühlen Modul BT-HCM02-RF.	Gegebenenfalls ist ein Software Update des Funk-Regelverteilers BT-M6Z02-RF nötig. Bitte kontaktieren Sie den Technischen Support **
240	02	Funk-Heizkörperregler BT-TH02 RF	Betriebsart Programm (P) nicht verfügbar	Sofern das Gerät mit einer Zentraleinheit gepaart war, ist die Betriebsart Programm bzw. das Symbol "P" im Auswahlmenü der Betriebsarten nicht mehr verfügbar. Abhilfe: Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Dazu die OK Taste ca. 15 Sekunden gedrückt gehalten wird bis Display "GriP" (Parameter #30). Mit Pfeiltaste rechts zum Parameter #33 "rSt" blättern und OK Taste gedrückt halten bis Display umschaltet.
250	ALLE	Zentraleinheit BT-CT02 RF und BT-CT02 RF WiFi	Nach Software Update dunkelt der Bildschirm nicht mehr ab.	Die Abdunkelung des Displays erfolgt lediglich von 22 Uhr bis 7 Uhr. Tagsüber bleibt das Display eingeschaltet, die Helligkeit wird allerdings reduziert.
260	ALLE	Funk-Thermostat und andere Geräte (Empfänger, Regelverteiler, Zentraleinheit,)	Fehler Funksignal bzw. Funksignal verloren.	 Prüfen Sie, ob die Batterien am Funk-Thermostat noch ausreichend geladen sind. Bei schwacher Ladung bitte neue Batterien einsetzen. Prüfen Sie, ob Hindernisse (Wände, Decken, metallische Flächen wie Heizkörper, metallisch bedampfte Spiegel, Rohrleitungen, Kabel, Elektro-Großgeräte wie Kühlschrank, Fernseher, etc.) bzw. Störquellen (Mikrowellengerät, andere WiFi oder Funk-Einrichtungen, etc.) die direkte Funk oder WiFi Verbindung erschweren bzw. verhindern. Entfernen Sie diese oder platzieren Sie die Geräte an günstigerer Stelle bzw. ohne Hindernisse bzw. Störquellen in der direkten Verbindungsstrecke. Verringern Sie ggf. den Abstand zwischen den Geräten. Falls neue Batterien eingesetzt wurden und das Funksignal trotzdem nicht übertragen wurde, prüfen Sie bitte, ob die Funk-Paarung zwischen Thermostat und Funk-Empfänger und / oder Zentraleinheit noch besteht. Dazu den Funk-Thermostaten bis auf einen Abstand von etwa einem Meter beim Empfänger platzieren und den Temperatur Sollwert deutlich verstellen. Der Empfänger sollte spätestens ca. 6 bis max. 10 Minuten danach reagieren. Reagiert der Empfänger jedoch nicht, könnte eine erneute Funk-Paarung Abhilfe schaffen. Hinweise zur Funk-Paarung erhalten Sie im Anwender Handbuch bzw. der Geräte
261	ALLE	Funk-Thermostat und andere Geräte (Empfänger, Regelverteiler, Zentraleinheit,)	Funk-Paarung (Koppelung) nicht möglich	Betriebsanleitung. Unterlagen verfügbar unter www.wattswater.de. Bitte auf einen Mindestabstand der einzelnen Geräte sowie der Funk-Antennen von 50 cm bei der Installation sowie während der Funkpaarung einhalten. Eine Unterschreitung des Abstandes kann zu Abbrüchen Insbesondere beim Koppelungs Vorgang führen. Ebenso kann eine Unterschreitung des Mindestabstandes die Funk-Kommunikation generell verhindern. Ebenso bitte den Mindestabstand zu metallischen Oberflächen von 50 cm einhalten.
270	ALLE	Funk-Thermostat, Regelverteiler	Funk-Thermostat am Regelverteiler auf falscher Zone gepaart.	Vorhandene Verbindungen können einfach durch eine neue Funk-Paarung "überschrieben" werden. Das gilt entsprechend auch für versehentlich oder falsch zugeordnete Funk-Thermostate.
280	ALLE	Funk-Thermostat, Regelverteiler und Zentraleinheit	Funk-Thermostat ist mit Regelverteiler gepaart,	Sofern der neue Funk-Thermostat mit denselben Zonen am Regelverteiler gepaart werden soll, muss lediglich die Funk-Paarung dieses Thermostats mit den entsprechenden Zonen durchgeführt werden. Dabei muss die Funk-Paarung mit der Zentraleinheit NICHT erneut erfolgen Falls hierhei Prohleme auftreten sollten, bitte auch Angaben bei Nr. 270 beachten
290	ALLE	Funk-Thermostat, Regelverteiler und Zentraleinheit	Reset am Funk-Regelverteiler	Ist ein Funk-Regelverteiler mit einer Zentraleinheit gepaart, aber es wurde ein Reset an diesem durchgeführt, so sind zunächst die Funk-Thermostate neu mit dem Regelverteiler zu paaren. Gleiches gilt für das Hinzufügen oder Entfernen von Funk-Thermostaten am Regelverteiler. Bevor der Regelverteiler erneut mit der Zentraleinheit gepaart werden kann, muss dieser über das Menü [Installation] >> [Löschen eines Geräts] im entsprechenden Raum gelöscht werden. Hat sich die Anzahl der Thermostate am Regelverteiler rehöht, wird bei der Funk-Paarung Regelverteiler mit Zentraleinheit automatisch ein weiterer Raum hinzugefügt. Hat sich die Anzahl der Thermostate am Regelverteiler reduziert, sollte dieser Raum an der Zentraleinheit gelöscht werden, bevor der Regelverteiler mit dieser gepaart wird. Löschen eines Raumes im Menü [Installation] >> [Erstelle Haus] >> Raum auswählen und mit [-] Taste entfernen. Die Räume müssen ggf. neu benannt werden.
300	02	Regelverteiler BT-M6Z02-RF	Pumpe läuft nicht	Mögliche Ursache 1: Die Pumpe startet erst 1 Minute, nachdem eine Zone Heiz-/Kühlanforderung hat Abhilfe: Keine Maßnahme notwendig. Mögliche Ursache 2: Pumpe nicht korrekt am Regelverteiler angeschlossen. Abhilfe: Anschluss überprüfen. Mögliche Ursache 3: Falsche Konfiguration DIP Schalter 1 am Funk-Regelverteiler. Abhilfe: Das Gerät verfügt über 4 DIP-Schalter im Geräteinneren. DIP-1 korrekt auswählen. DIP-1: Konfiguration Pumpe: Lokal / Global (Pumpenrelais UND angeschlossene Pumpe): - ON (global): Ausgang Pumpe wird bei generellem Heiz-/ Kühlbedarf im System aktiviert. Funktion ist nur verfügbar, wenn entweder eine Zentraleinheit oder ein Heizen/Kühlen Modul mit entsprechenden Einstellungen vorhanden ist. - OFF (lokal): Ausgang Pumpe wird bei Heiz-/ Kühlbedarf einer Zone am BT-M6202-RF aktiviert.
310	02	Regelverteiler BT-M6Z02-RF	Eine Zonen LED leuchtet nicht.	Mögliche Ursache 1: Im Deckel des Regelverteilers befindet sich eine Leiterplatte, auf welcher die Bedientasten angebracht sind. Diese Leiterplatte ist mit der Haupt-Leiterplatte mittels Flachband Datenkabel (Farbe: Grau, Breite ca. 1,5 cm) verbunden. Beim Schließen des Deckels kann es vorkommen, dass dieses Kabel eine oder mehrere LED verdeckt. Abhilfe: Deckel öffnen und das Kabel beim Schließen so positionieren, dass die LED nicht verdeckt wird. Mögliche Ursache 2: Zone ist nicht korrekt mit dem Funk-Thermostat gepaart. Abhilfe: Funk-Paarung des Thermostaten mit der Zone wiederholen. Sind einem Funk-Thermostat mehrere Zonen zugeordnet, bitte alle entsprechenden Zonen neu paaren. Sofern das Gerät mit einer Zentraleinheit gepaart war, ist die Betriebsart Programm bzw. das Symbol "P" im Auswahlmenü der Betriebsarten nicht mehr verfügehar.
320	02	Funk-Thermostat BT-DP02 RF	Betriebsart Programm (P) nicht verfügbar	Abhilfe: Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Dazu die Taste Zurück ca. 8 Sekunden gedrückt halten bis Display in das Erweiterte Parametermenü wechselt. Mit Pfeiltaste rechts zum Parameter #36 "CLr EEP" blättern und OK Taste gedrückt halten bis Display umschaltet.
330	02	Funk-Heizkörperregler BT-TH02 RF	Reset des Gerätes durchführen	Um das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen, die OK Taste ca. 15 Sekunden gedrückt halten bis Display "GriP" (Parameter #30) anzeigt. Mit Pfeiltaste rechts zum Parameter #33 "r5t" blättern und OK Taste gedrückt halten bis Display umschaltet. Das Gerät ist nun zurückgesetzt und alle Funkverbindungen wurden gelöscht.

WWATTS'

Nr.	Serie	Gerät	Symptom	Abhilfe (Schrittweises Vorgehen; falls keine Besserung durch 1. Maßnahme eintritt, dann erst 2. Maßnahme durchführen usw.).
340	ALLE	Regelverteiler	Regelverteiler reagiert reversiert auf Sollwertvorgabe vom Funk-Thermostat.	Mögliche Ursache 1: Falls ein Heizen-Kühlen Modul BT-HCM02-RF / WFC-03 HCM RF in das System eingebunden ist, befindet sich dieses ggf. in anderer Betriebsweise (also Heizen anstelle Kühlbetrieb oder ungekehrt). Entsprechend reagieren die Stellantriebe reversiert. Abhilfe: Betriebsart am Heizen-Kühlen Modul BT-HCM02-RF / WFC-03 HCM RF im System vorhanden. Wirksinn Stellantriebe ungekehrt. Abhilfe: Stellung DIP Schalter 2 am Regelverteiler auf Übereinstimmung mit Wirksinn der Stellantriebe prüfen. Bei NC-Antrieben (stromlos geschlossen) muss DIP Schalter 2 auf Position "OFF". Bei NO-Antrieben (stromlos offen) DIP Schalter 2 auf Position "OFF". Bei NO-Antrieben (stromlos def en Der bereinstimmeng mit Wirksinn der Stellantriebe prüfen. LED "H/C" am Regelverteiler BT-M6202-RF blinkt grün.
				Abhilfe: Reset am Funk-Regelverteiler BT-M6202-RF durchführen. Dazu die beiden Tasten <\ und > ca. 5 Sekunden gedrückt halten, bis alle LED kurz rot/grün aufleuchten. ACHTUNG: Durch den Reset werden alle bestehenden Funk-Paarungen mit dem Gerät gelöscht und müssen erneut durchgeführt werden.
		Funk-Thermostat, Funk-Empfänger	An den Funk-Empfänger ist ein Wärmeerzeuger oder ein anderes Gerät angeschlossen, welcher/welches allerdings dauernd EIN und AUS schaltet.	Mögliche Ursache 1: Funk-Thermostat und Funk-Empfänger werden werkseitig als Proportional/PWM Regler ausgeliefert. Diese Regelart führt zu einem häufigen EIN und AUS schalten. Abhilfe: Regelart am Funk-Thermostat von Proportional auf Hysterese Regelung ändern und passende Hysterese einstellen. Hinweis: Für Elektro-Heizkörper/Heizflächen ausschließlich Proportional/PWM Regelung verwenden
350	ALLE			Mögliche Ursache 2: Funk-Thermostat ist bereits auf Hysterese Regelung eingestellt. Das an den Funk-Empfänger angeschlossene Gerät taktet dennoch zu häufig. Abhilfe: Hysterese am Funk-Thermostat erhöhen.
				Mögliche Ursache 3: Funk-Thermostat ist bereits auf Hysterese Regelung eingestellt und Hysterese korrekt gewählt. Der Funk-Empfänger hat jedoch eine werkseitig fixe, kleinere Hysterese, welche nicht angepasst werden kann. Abhilfe: Bitte kontaktieren Sie den Technischen Support **, um nach Lösungen zu suchen.
360	ALLE	Regelverteiler	Keine Funktion des Regelverteilers; Stellantriebe werden nicht geschaltet.	Der Regelverteiler ist mit einer Feinsicherung ausgestattet, welche möglicherweise ausgelöst hat und ersetzt werden muss. Ersatztype der Feinsicherung: T2,5A 250V (Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 2,5 A 250 V Träge -T-) Mögliche Ursache: Einer oder mehrere der an den Regelverteiler angeschlossenen Stellantriebe ist defekt und hat die Feinsicherung ausgelöst. Abhilfe: Feinsicherung ersetzen sowie Überprüfung und Ersatz auffälliger Stellantriebe (Durchgangsprüfung oder Widerstandsmessung). Gegebenenfalls im Ausschlussverfahren. Da dieses Vorgehen u. U. zeitintensiv sein kann, sollte ein Austausch aller Stellantriebe in Erwägung gezogen werden.
370	ALLE	Zentraleinheit BT-CTO2 RF WiFi und App (Smartphone oder Tablet/PC).	Uhrzeit der App unterscheidet sich von der Uhrzeit an Smartphone/Tablet	Um die Uhrzeit der App zu synchronisieren, bitte auf das Symbol "Einstellungen" tippen. Danach auf >PERSONALISIERUNG< tippen. Im Feld >BEZEICHNUNG< können Sie einen Namen vergeben. Die Lokalisierung erfolgt entweder durch tippen auf >IN MEINER NÄHE< oder durch manuelle Eingabe von Postleitzahl und Ort im Feld >Stadt *< darunter. Danach mit >OK< bestätigen. Weitrer Informationen erhalten Sie in dem entsprechenden TUTORIAL, welches auf der Website www.wattswater de zum Download bereitsteht
380	ALLE	Funk-Thermostat, Regelverteiler	Am digitalen Thermostat wird das Symbol Heizen angezeigt obwohl am Regelverteiler kein Heizbetrieb aktiv.	Mögliche Ursache 1: Zeitlicher Versatz durch die Funk-Übertragung. Der Regelverteiler kommuniziert lediglich alle 3 - 4 Minuten mit dem Funk-Thermostat. Insofern kann der Status Heizen an beiden Geräten unterschiedlich angezeigt sein. Abhilfe: Überprüfen, ob sich nach spätestens 4 Minuten die Anzeigen immer noch unterschiedlen. Mögliche Ursache 2: Funk-Thermostat befindet sich in der Regelart Hysterese und es ist ein hoher Hysterese Wert eingestellt. Befindet sich die gemessene Raumtemperatur am Thermostat unter dem Sollwert jeigt das Heizen Symbol angezeigt wird
				Abhile: Hysterse am Funk-Thermostar reduzieren. Feinsicherung überprüfen, siehe Nr. 360.
390	02	Regelverteiler BT-M6Z02-RF	Stellantriebe werden nicht geschaltet.	Der Regelverteiler kann mit Stellantrieben stromlos geschlossen (NC) und stromlos offen (NO) arbeiten. Mögliche Ursache: Wirksinn Stellantriebe umgekehrt. Abhilfe: Stellung DIP Schalter 2 am Regelverteiler auf Übereinstimmung mit Wirksinn der Stellantriebe prüfen. Bei NC-Antrieben (stromlos geschlossen) muss DIP Schalter 2 auf Position "OFF". Bei NO-Antrieben (stromlos offen) DIP Schalter 2 auf Position "ON".
			Stellantriebe verbundener Zonen schalten unterschiedlich	Ein Funk-Thermostat kann mit mehreren Zonen gekoppelt werden. Trotz erfolgreicher Funk-Koppelung leuchten die LED unterschiedlich. Mögliche Ursache: Störung am Regelverteiler.
400	02	Regelverteiler BT-M6Z02-RF		Abhilfe 1: Regelverteiler spannungsfrei schalten, min. 10 Sekunden warten, Spannung wieder anlegen. Falls Problem weiter besteht, siehe Abhilfe 2.
				Abhilfe 2: Reset am Funk-Regeverteiler durchführen. Dazu die beiden Tasten ◀ und ▶ ca. 5 Sekunden gedrückt halten, bis alle LED kurz rot/grün aufleuchten. ACHTUNG: Durch den Reset werden alle bestehenden Funk-Paarungen mit dem Gerät gelöscht und müssen erneut durchgeführt werden. Falls Problem weiter besteht, siehe Abhilfe 3.
				Abhilfe 3: Software Update mittels Micro-SD Karte durchführen. Bitte den Technischen Support kontaktieren.**

_				
Nr.	Serie	Gerät	Symptom	Abhilfe (Schrittweises Vorgehen; falls keine Besserung durch 1. Maßnahme eintritt, dann erst 2. Maßnahme durchführen usw.).
410	02	Regelverteiler BT-M6Z02-RF	Einige oder alle LED der Zonen blinken grün	Mögliche Ursache 1: Flachkabel, welches die beiden Regler Platinen verbindet, ist falsch montiert. Richtig: Kabel geht nach oben weg. Falsch: Kabel geht nach unten weg. Falsch: Kabel geht nach unten weg. Position überprüfen und ggf. korrigieren: Mögliche Ursache 2: Störung am Regelverteiler. Abhilfe 1: Regelverteiler spannungsfrei schalten, min. 10 Sekunden warten. Spannung wieder anlegen. Falls Problem weiter besteht, siehe Abhilfe 2. Abhilfe 2: Reset am Funk-Regeverteiler durchführen. Dazu die beiden Tasten ◄ und ➤ ca. 5 Sekunden gedrückt halten, bis alle LED kurz rot/grün aufleuchten. ACHTUNG: Durch den Reset werden alle bestehenden Funk-Paarungen mit dem Gerät gelöscht und müssen erneut durchgeführt werden. Falls Problem weiter besteht, siehe Abhilfe 3. Abhilfe 3: Software Update mittels Micro-SD Karte durchführen. Bitte den Technischen Support kontaktieren.**
420	02	Regelverteiler BT-M6Z02-RF	LED der Zonen leuchten nicht. LED "HC" leuchtet nicht, obwohl Spannung am	Mögliche Ursache: Flachkabel, welches die beiden Regler Platinen verbindet, ist falsch oder nicht montiert.
			Regelverteiler anliegt	Abhilfe: Flachkabel überprüfen, ggf. einstecken. Auf korrekten Sitz achten. Siehe Nr. 410
430	02	Regelverteiler BT-M6Z02-RF, Regelverteiler Erweiterung BT-S.Z02-RF	LED "HC" blinkt rot. Funk-Thermostate lassen sich nicht paaren	Mögliche Ursache: Verwendung einer nicht kompatiblen Regelverteiler Erweiterung. Abhilfe: Bitte kontaktieren Sie den Technischen Support **, um nach Lösungen zu suchen. Ermitteln Sie vorher die P-Nummer (P0/.), welche sich auf einem kleinen Aufkleber entweder seitlich, unten oder bei älteren Geräten auf der Geräterückseite befindet.
440	02	Regelverteiler BT-M6Z02-RF	Bei (Heiz)Anforderung durch Funk-Thermostat leuchten am Funk-Regelverteiler die Zonen LED Zonen bei falscher Position.	Mögliche Ursache 1: Störung am Regelverteiler. Abhilfe 1: Regelverteiler spannungsfrei schalten, min. 10 Sekunden warten, Spannung wieder anlegen. Falls Problem weiter besteht, siehe Abhilfe 2. Abhilfe 2: Reset am Funk-Regeverteiler durchführen. Dazu die beiden Tasten ◀ und ▶ ca. 5 Sekunden gedrückt halten, bis alle LED kurz rot/grün aufleuchten. ACHTUNG: Durch den Reset werden alle bestehenden Funk-Paarungen mit dem Gerät gelöscht und müssen erneut durchgeführt werden. Hinweise dazu im Anwender Handbuch sowie den Video Tutorials*** Mögliche Ursache 2: Bei der Funk-Paarung wurden die Zonen falsch zugeordnet. Abhilfe: Reset am Funk-Regeverteiler durchführen. Dazu die beiden Tasten ◀ und ▶ ca. 5 Sekunden gedrückt halten, bis alle LED kurz rot/grün aufleuchten. Ansch ACHTUNG: Durch den Reset werden alle bestehenden Funk-Paarungen mit dem Gerät gelöscht und müssen erneut durchgeführt werden. Hinweise dazu im Anwender Handbuch sowie den Video Tutorials***
450	03	Heizen/Kühlen Modul WFC-03 HCM	Das Heizen/Kühlen Modul schaltet nicht von Heizbetrieb in Kühlbetrieb, obwohl das C/O Signal korrekt anliegt.	Das Heizen/Kühlen Modul WFC-03 HCM RF muss mit dem Funk-Regelverteiler WFC-03 HC RF gekoppelt sein. Die Einstellungen der DIP Schalter sowohl am Heizen/Kühlen Modul als auch am Regelverteiler prüfen.
* ** ***		Weitere Informationen erhalten Sie hier: Technischer Support: Anwender Handbuch: Video Tutorials:	Funk-Regelung / Smart Home Vision® Wireless Telefon: +49 6341 96 56 455 E-Mail: Landau-TS@wattswater.com Anwender Handbuch Serie 03 Funk-Paarung BT-A02-RF mit WFC-03 HC RF Funk-Paarung BT-A03-RF mit WFC-03 HC RF Funk-Paarung BT-D03-RF mit WFC-03 HC RF Funk-Paarung WFC-03 HC RF mit BT-CT02-RF	Serie 02 Funk-Paarung BT-A02-RF mit BT-M6202-RF Funk-Paarung BT-003-RF mit BT-M6202-RF Funk-Paarung BT-003-RF mit BT-M6202-RF Funk-Paarung BT-M6202-RF mit BT-CT02-RF

Arbeiten an unter Spannung stehenden Geräten sowie jegliche elektrischen Anschlüsse und in Verbindung stehende Tätigkeiten sind durch eine Elektrofachkraft durchzuführen!

Die im vorliegenden Produktdatenblatt enthaltenen Beschreibungen und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind ohne Gewähr. Watts Industries behält sich das Recht auf technische und konstruktive Änderungen an seinen Produkten ohne vorherige Ankündigung vor. Gewährleistung: Sämtliche Käufe und Kaufverträge setzen ausdrücklich die Anerkennung der Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen durch den Käufer voraus, die auf der Website www.wattswater.de/agb zu finden sind. Watts widerspricht hiermit jeglicher abweichenden oder zusätzlichen Bedingung zu den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die dem Käufer voraus, die auf der Website www.wattswater.de/agb zu finden sind. Watts widerspricht hiermit jeglicher abweichenden oder zusätzlichen Bedingung zu den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die dem Käufer voraus, die auf der Website www.wattswater.de/agb zu finden sind. Watts widerspricht hiermit jeglicher abweichenden oder zusätzlichen Bedingung zu den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die dem Käufer ohne schriftliche Zustimmung durch einen Watts-Verantwortlichen in irgendeiner Form mitgeteilt wurde.